

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации  
Чамзинского муниципального района  
по социальным вопросам

И.М.Криулькин

« 28 » сентября 20 16 г.

Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_

Республика Мордовия  
(наименование территориального  
образования субъекта РФ)

« 28 » сентября 20 16 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Больше – Маресевская средняя общеобразовательная школа»
- 1.2. Адрес объекта: 430705 Республика Мордовия Чамзинский район с. Б. Маресево ул. им. И. С. Видяйкина д.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2696 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 7500 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - 2017 г., капитального - нет*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Больше – Маресевская средняя общеобразовательная школа»/МБОУ «Больше – Маресевская СОШ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 430705 Республика Мордовия Чамзинский район с. Б. Маресево ул. им. И. С. Видяйкина д.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:
- 3.2.2 время движения (пешком) :
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

(описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

(\_\_\_\_\_)

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2017 год  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_ л.
  2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_ л.
  3. Путей движения в здании на \_\_\_\_\_ л.
  4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_ л.
  5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_ л.
  6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_ л.
- Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.
- Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.
- Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы,

Заместитель Главы администрации Чамзинского  
муниципального района по социальным вопросам

 Криулькин И.М.

Заместитель руководителя группы,


начальник отдела промышленности, транспорта, строительства  
и архитектуры администрации Чамзинского муниципального  
района

 Андрияшин О.В.

Заместитель руководителя группы,  
заместитель директора ГКУ  
«Социальная защита населения по Чамзинскому району РМ»,  
(по согласованию)

 Морозова Л.В.

Секретарь группы, главный специалист  
администрации Чамзинского муниципального района

 Терешко В.В.

Члены рабочей группы:

Заведующая организационно-методическим кабинетом ГБУЗ РМ  
«Комсомольская межрайонная больница», (по согласованию)

 Ануфриева И..В.

Начальник отдела по торговле, бытовому обслуживанию и  
защите прав потребителя администрации Чамзинского  
муниципального района

 Зеленова О..А.

Заместитель директора - начальник по учебно-методической работе  
с учреждениями образования и материально-технического  
обеспечения МКУ Чамзинского муниципального района  
«Центр обслуживания учреждений образования и спорта»,  
(по согласованию)

 Новикова Т..В.

Председатель Чамзинской районной организации МРОООО  
«Всероссийское общество инвалидов»,  
(по согласованию)

 Орлов Д..А.

Заместитель начальника Управления по социальной работе,  
заведующий отделом культуры

 Пигарев А.П.

Начальник отдела ЖКХ администрации Чамзинского  
муниципального района

 Суняева А..В.

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_

